

RECORRIDO ANDADOR RIO SABINAL EQUIPO COMODIDAD E IMAGEN



RECORRIDO ANDADOR

Escribe una descripción para tu mapa.

Legenda



Google Earth

Image © 2025 Airbus

© 2025 Google

600 m



SE REALIZO RECORRIDO SOBRE ANDADOR DEL RIO SABINAL EL DIA MARTES 6 DE MAYO A LAS 19 HORAS DESDE LA 6ª ORIENTE Y 5ª NORTE HASTA LA 16 PONIENTE NORTE DONDE PARTICIPARON VARIAS DEPENDENCIAS COMO SEMARNAT, SMAPA, PROTECCION CIVIL MUNICIPAL Y VECINOS DEL BARRIO SANTO DOMINGO.

INICIANDO EL RECORRIDO A LAS 19.10 HORAS Y TERMINANDO A LAS 21:00 HORAS, DONDE EN GENERAL SE DETECTO VARIOS PUNTOS RELEVANTES PARA TOMARLOS EN CONSIDERACION UNOS A LA BREVEDAD POSIBLE Y OTROS A LARGO PLAZO:

DE LA 5ª ORIENTE A LA 4ª ORIENTE

SE NECESITA PODA, RETIRO DE ARBOL SECO, JARDINERAS, BARANDALES O PROTECCION EN MARGEN NORTE Y EN LAS INTERSECCIONES DE TODAS LAS CALLES SE REQUIERE BOYAS O REDUCTORES VIALES.

DE LA 4ª ORIENTE A LA 3ª ORIENTE

SE REQUIERE REFORESTACION Y AL MENOS 2 BOTES DE BASURA

DE LA 3ª ORIENTE A LA 2ª ORIENTE

REFORESTACION.

DE LA 2ª ORIENTE A LA 1ª ORIENTE

SE REQUIERE PODA Y UNA LUMINARIA MAS.

DE LA 1ª ORIENTE A LA CALLE CENTRAL

SE REQUIERE SOBRE LA QUINTA NORTE UN PASO PEATONAL, 3 LUMINARIAS MARGEN NORTE, PODA DE ARBOLES AMBOS MARGENES Y SE DETECTO UNA LUMINARIA MARGEN SUR EN MAL ESTADO (FUNDIDA).

DE CALLE CENTRAL A 1ª PONIENTE

SE REQUIERE BARANDAL MARGEN SUR, SUPERVISION DE CABLES QUE SE ENCUENTRAN MUY BAJOS, ASI COMO CHECAR O CAMBIAR LUMINARIA (NO SIRVE).

DE LA 1ª PONIENTE A LA 2ª PONIENTE

SE REQUIERE BARANDAL MARGEN SUR Y LUMINARIAS EN AMBOS MARGENES.

DE LA 2ª PONIENTE A LA 3ª PONIENTE

SE REQUIERE SEÑALETICAS DE LAS CALLES (LUGARES TURISTICOS), SE DETECTARON 2 LUMINARIAS EN MAL ESTADO.

DE LA 3ª PONIENTE A LA 4ª PONIENTE

SE REQUIERE BARANDALES MAS ALTOS YA QUE EXISTEN NEGOCIOS.

DE LA 4ª PONIENTE A LA 5ª PONIENTE

SE REQUIERE BARANDALES ALTOS YA QUE EXISTE UNA ESCUELA CERCANA, PONER MACETERAS YA QUE EXISTE ESPACIO SUFICIENTE, Y REPORTAR UN ARBOL SOBRE EL TALUD MARGEN SUR, YA QUE SE ENCUENTRA MUY INCLINADO HACIA EL RIO SABINAL.

DE LA 5ª PONIENTE A LA 6ª PONIENTE

SE REQUIERE BARANDAL ALTO MARGEN SUR, POR ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ.

DE LA 6ª PONIENTE A LA 7ª PONIENTE

SE ENCONTRO EL ANDADOR LIMPIO Y BIEN ILUMINADO

DE LA 7ª PONIENTE A LA 8ª PONIENTE

SE REQUIERE PODA DE ARBOL SOBRE EL AFLUENTE

DE LA 8ª PONIENTE A LA 9ª PONIENTE

SE ENCONTRO BANCA SUCIA DE CHICOZAPOTE

DE LA 9ª PONIENTE A LA 10ª PONIENTE

SE ENCONTRO EL ANDADOR LIMPIO Y BIEN ILUMINADO

DE LA 10ª PONIENTE A LA 11ª PONIENTE

SE REQUIERE UNA LUMINARIA CERCA DE LA 11ª PTE. Y SE DETECTO UNA LUMINARIA INSERVIBLE

DE LA 11ª PONIENTE A LA 12ª PONIENTE

SE REQUIERE LUMINARIAS YA QUE SE ENCUENTRA BASTANTE OSCURO

DE LA 12ª PONIENTE A LA 13ª PONIENTE

SE ENCONTRO FALTA DE BARANDAL, NO SIRVEN DOS LUMINARIAS Y EL CABLEADO ESTA MUY BAJO

DE LA 13ª PONIENTE A LA 15ª PONIENTE

SE ENCONTRO LIMPIO Y BIEN ILUMINADO

DE LA 15ª PONIENTE A LA 16ª PONIENTE

SE ENCONTRO UNA LUMINARIA NO FUNCIONAL

AL TERMINO SE PUDO OBSERVAR QUE DURANTE LAS DOS HORAS DEL RECORRIDO SOBRE LOS ANDADORES DEL RIO SABINAL, NO SE CONTO Y NI SE OBSERVO VIGILANCIA ALGUNA.



POR LO QUE RESUMIENDO SE REQUIERE EN TODO EL ANDADOR LO SIGUIENTE:






A CORTO PLAZO:


PODA DE VARIOS ARBOLES PARA MAYOR VISIBILIDAD, REHABILITACION DE LUMINARIAS ESTABLECIDAS, REFORESTACION, DOTAR DE CUERDAS Y SALVAVIDAS A LOS GUARDA RIOS (VECINOS DEL ANDADOR)

A LARGO PLAZO:

BOYAS O REDUCTORES EN TODAS LAS INTERSECCIONES APARTE DE LAS SEÑALETICAS QUE YA EXISTEN, REHABILITACION DE BARANDALES EN LUGARES ESPECIFICOS QUE HACEN FALTA







GRACIAS